

## Návod na pokládku ( instalaci ) střešních šindelů

Střešní roviny musí mít minimální sklon 12°. Bednění by mělo být co možná nejmasivnější bez suků, hladké a suché. Tloušťka a ostatní požadavky by měly být vsouladu splatnými ČSN ( EN ). Bednění může být vytvořeno ze standardního sušeného reziva, OSB desek, překlíček či multifunkčních panelů s vodu odpudivou úpravou. Tloušťka jednotlivých materiálů musí být volena na základě konstrukce krovu a statické únosnosti použitého materiálu. Jestliže místní klimatické podmínky vystavují bednění zbytnění, měl by být ponechán přiměřený prostor mezi jednotlivými prkny, tak aby bylo umožněno jejich příčné a podélné roztažnosti. Jestliže okolní teplota klesá pod + 5°C, všechny šindele a ostatní střešní materiály by měly být skladovány při vyšších teplotách před použitím. Pokládka by neměla probíhat za teplotu pod 0°C.

**1. Ventilace střešní konstrukce musí být vždy dodrženai u nezateplené střešní konstrukce !!!** Jestliže se pod střechou nachází půdní prostor, musí být bednění ventilonávětracími otvory u okapu a větracími otvory u hřebene ( Odvětrávacími tvarovkami T3; Hřebenovým odvětráním nebo ventilačními turbínami ), popř. musí být ventilace zajištěna ve štítech budovy.

**2. Jestliže střecha zahrnuje úžlabí, mělo by být rovnoběžně vyloženo podkladovou lepenkou KATEPAL U-EL nebo fólií LiteBase 500 o šířce 1m, a tato přibita k prknům na obou stranách po maximálně 10-ti cm, spoje musí být prolepeny lepidlem K-36. Ke kotvení použijte hřebíků se širokou hlavou. Délka spojovacího materiálu pro kotvení všech materiálů a prvků musí být volena tak, at je vždy bednění probito skrze svou tloušťku, neboť díky změnám vlnkosti dochází k pracování dřeva ( bobtnání x sesychání ) a hřebíky, které nejsou probity mohou být vytlačovány.**

**3. Bednění pokryjte originálními podkladovými vrstvami - lepenkou KATEPAL U-EL ( 1 m x 15 m ) nebo fólií KATEPAL LiteBase 500 ( 1 m x 25 m ) směrem od okapní hrany horizontálně ( vodorovně s okapem ) až přes hřeben střechy ( pokud se nepočítá s hřebenovým odvětráním ). Spodní stranu první řady u okapu nekotvete ( zakotví se skrze ocelový okapový lem ) a vrchní stranu prvního pásu lepenky kotvete 5 cm od vrchní hrany, do místa samolepení, které zasahuje cca do 10 cm od vrchní hrany. Druhou řadu lepenky rozvírejte tak, at se dotýkají vrchní lepená část první řady se spodní lepenou částí druhé řady a zakryj se tak lepenkové hřebíky. Vertikální spoje přeložte s přesahem 150 mm a prolepte lepidlem K-36. Podkladové vrstvy se při pokládce musejí propínat a po jejich instalaci se doporučuje ihned instalovat finální střešní vrstvu ( šindele ). U strmých střech je možný i vertikální směr ( kolmo k okapu ) položení podkladových vrstev se vzájemným překryvem 100 mm ( dano šíří samolepicího pruhu ), stím, že horizontální spoje by měly být přeloženy 150 mm a prolepeny lepidlem K-36. Jen při použití originálních podkladových vrstev je garantována maximální záruka 30 let.**

**4. Instalujte předem připravený kovový okapový lem hřebíky systémem cik cak do bednění s roztečí 10 cm. U volby kovových materiálů na oplechování střechy se doporučuje využívat materiálům z pozinku a titanžinku.**

**5. Pokryjte úžlabí rozvinutým úžlabinovým pásem ( 10 x 0,7 m ), v barvě patřičného šindele ( rovnoběžně s podkladovou lepenkou ). Přilepte obě strany úžlabního pásu, lepidlem K-36 k lepence a přibijte strany po 10-ti cm od sebe a cca 5 cm od okraje úžlabí. Nezapomeňte kvalitně a celoplošně prolepít styčnou plochu úžlabinového pásu a okapového lemu lepidlem K-36 a taktéž i styčné plochy lepenky.**

**6. Střechu začnete krýt od okapní hrany originálními univerzálními okapovými / hřebenovými pásy ( 1 m x 0,25 m ), ze kterých sundáte ochrannou fólii. V jednom balení je 20 pášů a uděláte zněj 20 bm okapního pásu ( zbytky lze použít pro krytí hřebene ). Pásy ukládejte „natupu“ vedle sebe, přitlačte na okapový lem a kotvete ve vrchní části, popřípadě těsně kolem prolezaných míst, které jsou připraveny pro rozdělení univerzálního pásu pro další krytí hřebene. V případě, že nedochází k samovolnému prolepování okapového pásu a kovového okapového lemu, použijte v celé ploše lepidlo K-36.**

**6. a. Jestliže nejsou použity ocelové okapové lemy, měly by být univerzální okapové / hřebenové pásy zahnuty směrem dolů. Spodní hrana tohoto pásu by měla přesahovat 1 - 1,5 cm pod dřevěný zákllop, který by měl mít srazenou hranu. Takto vytvořený okapový pruh by měl být přeložen nejdříve do hran a potom do konců nebo lomenic (štítů). Přibijte pruh nahoře a bočních hranách po 10-ti cm a šikmé části po 5-ti cm.**

**7. a. Bundeje se šindele ochrannou fólii a začněte rozmíšťovat šindele od středu střechy tak, že konec šindelů bude vyrovnán v celé délce a výřezy šindele zakryjí prolezaná místa na univerzálním okapovém / hřebenovém pásu. Ustavený pás jemně přitlačte a přibijte 4 kusy lepenkových hřebíků ( délka lepenkových hřebíků musí být volena tak, aby při probití navrstvených pásu a lepenky došlo k probití špičky skrz podklad - viz. bod 2. ) zhruba 3 - 5 cm od spodního výřezu ( u typu KATRILLI, JAZZY, KL - kotvit v rozích u naváděcích kanálků a uprostřed nad lichoběžníkovými výřezy; u typu ROCKY - kotvit v rozích u naváděcích kanálků a uprostřed malého a velkého výřezu; u typu FOXY, 3T - kotvit u naváděcích kanálků a nad oblímy výřezy ), jen kotvením do této bodu dosáhnete důmyslného přikotvení několika vrstev najednou ( schéma kotvení pásu, jejich rozměry a schéma přeložení je součástí tohoto návodu ). Dále nesmí být opomenuto, že posyp šindelů je vyráběn z přírodní šípané břidlice a při pokládce je nutné nepravidelně míchat šindele z několika ( cca pěti ) náhodně vybraných balení, at se předejdě barevnostním odchylkám způsobeným přírodním charakterem posypových materiálů. Dále se doporučuje pokrývat střešní pláště od viditelných míst, neboť v případě, že materiál pochybí, není vždy zaručeno, že bude možné dodat materiál stejné výrobní šárze. V případě doobjednání se snažte uvést danou výrobní šárzi původně dodaného materiálu.**

**8. Vodorovnou rovinu zajišťujeme měřící latí, popřípadě natažením vodící struny ( motouz ).**

**9. Zarovnejte konec šindelů k okrajům nároží a koncům střechy. Uřežte šindele podle úhlu nároží/kraje a prolepte šindele na koncích lepidlem K-36.**

**10. Při následném dokrývání šindelových pásu při pokládce je nutné tyto pásy podlepat lepidlem K-36. V zásadě se šindelové pásy dořezávají rovnoběžně s liníí úžlabí, a to cca 10 cm od této linie. Při konstrukci úžlabí není vhodné používat kovové materiály.**

**11. Konce lomenice mohou být chráněny kovovým lemem, okapovým pruhem nebo dřevěnou rímsou. Je dovoleno také šindele dořezávat ke klasickým závětrným nebo šítovým lištám.**

**12. Když šindele dojdou ke komínu nebo jiným větším prostupům, přibijte úhlový klín na základ otvoru. Použijte pásu úžlabí stejné barvy jako šindele a zvedněte tento alespoň 30 cm na komínové těleso a alespoň 20 cm přes šindele. Přilepte pás přes celou spodní plochu a horní hranu ukotvěte. Je možné také provést klasické oplechování komína a šindele knemu dořezávat, s tím, že u spodní hrany komína musí být oplechování položeno na již položený šindel. Po hranách musí být šindel dořezaán až ke stěně oplechování a horní strana oplechování musí být pod pásy šindele. Veškeré styčné plochy by měly být dostatečně prolepeny lepidlem K-36.**


**13. Pokračujte v pokládání šindelů nad prostupy tak, že pokryjete vrstvu přes horní část. Zvýšenou plochu můžete chránit kovovým nebo pryžovým lemem.**


**14. Malé prostupy jsou nejlépe chráněny límcem. Přibijte základ na místo ( I ), prolepte ( II ) a pokládejte šindele na přírubu ( III ).**

**15. Nakonec dokončete střechu originálním okapovým / hřebenovým krytím, který získáte rozdelením univerzálního okapového / hřebenového pásu, když jej rozdělite v přeřezaných místech. Z každého 1 m dlouhého pásu získáte 3 ks o rozmeru 33 x 25 cm, celkem tedy 60 ks z jednoho univerzálního balení. Vlastní krytí provedte tak, že z jedné strany hřebene začněte přehýbat rozdelené pásy přes hřeben ( delší stranou - 33 cm ) a přibijte čtyřmi hřebíky tak, aby hlavy hřebíků byly zakryty následujícím hřebenovým šindelem, s tím že vzájemný překryv je počítan 5 cm, tak aby se z jednoho balení, tedy 60 ks, udělalo 12 bm hřebene. Boky střechy či nároží se dají řešit stejným způsobem jako hřeben. V případě, že se kusy mezi sebou neprolepí, použijte lepidlo K-36.**





# Katrilli Classic KL Jazzy




# Foxy






## ROZMĚROVÉ DIMENZE, SCHÉMA KOTVENÍ A PŘEKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ:


TYP KATRILLI, JAZZY, KL:




TYP ROCKY:



TYP FOXY:



TYP 3T:



## UNIVERZÁLNÍ OKAPOVÉ / HŘEBENOVÉ PÁSY KE VŠEM TYPŮM A BARVÁM:

